



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 108 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ШКОЛА № 108 Г.О. ДОНЕЦК»)**

283038, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Рубена Ибаррури, д. 102,
ОГРН 1229300093219, ИНН 9302005876, телефон: +7(949)307-70-12,
e-mail: 108-school@mail.ru

от 22.08.2024г. №485/01-24

Начальнику отделения НД Петровского района
г. Донецка ОНД и ПР г.о. Донецк УНД и
ПР Главного управления МЧС России
по Донецкой Народной Республике
капитану внутренней службы
С. А. Прудникову

Гарантийное письмо

Администрация ГБОУ «ШКОЛА № 108 Г.О. ДОНЕЦК» информирует Вас, о том, что нарушения, выявленные в ходе профилактического визита 12.08.2024 года, частично устранены, а именно:

№ п/п	Вид нарушения	Дата устранения
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании	Выполнено, практические тренировки проведены (копии актов прилагаются)
2.	Здание не оборудовано на путях эвакуации аварийным (эвакуационным) освещением	Подача заявки на приобретение в план-закупок на 2025 год, сентябрь 2024
3.	Отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами	Подача заявки на приобретение в план-закупок на 2025 год, сентябрь 2024
4.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Подача заявки на приобретение в план-закупок на 2025 год, сентябрь 2024
5.	Руководитель не обеспечил заполнения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполнено (копия Журнала прилагается)
6.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в	Выполнено (фото прилагается)

	специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание	
7.	Высота эвакуационных выходов менее 1,9 м. (запасные эвакуационные выходы 1 этаж)	При выполнении капитального ремонта
8.	Область применения покрытий полов на путях эвакуации, не соответствует требованиям таблиц 28 и 29 приложения к № 123-ФЗ (1.2 этаж)	При выполнении капитального ремонта
9.	Выходы из помещений и этажей на лестничные оборудованы клетки должны быть дверями с приспособлением для само закрывания и с уплотнением в притворах.	Подача заявки на приобретение в план-закупок на 2025 год, сентябрь 2024
10.	Пожарные противопожарного краны внутреннего водопровода, не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51844- 2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные» (ПК-1, ПК-2).	Выполнено (фото прилагается)
11.	Допускается устройство порогов на путях эвакуации (выход из пищеблока)	Выполнено (фото прилагается)
12.	Руководителем не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре на видных местах	Выполнено (фото прилагается)
13.	В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов; кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку подвергать обработке огнезащитными составами.	Подача заявки на приобретение в план-закупок на 2025 год, сентябрь 2024

Директор



Handwritten signature

Н.Е. Демидова